



المجلس الأعلى لإعادة التعمير - المكتب التنفيذي ذمار
وحدة البناء الذاتي مشروع مغربي أعنس



FOREMAN MANUAL
6 - 1985

PART THREE ROOFLEVEL

SJOERD NIENHUYIS
Training Engineer
Dhamar Aided Self Help Reconstruction Project

شورب نينهويس

مهندس تدريب
مشروع إعادة تعمير المناطق المتضررة من الزلازل - البناء بالأسلوب الذاتي

خطوات توضيحية لمراحل البناء بالأسلوب الذاتي (المرحلة الثالثة) رقم (٣)


CONSTRUCTION MANUAL SELFHELP HOUSE NO:3 ROOFLEVEL

DHV
DHV Consulting Engineers

مهندسون استشاريون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

«وَقُلْ إِعْمَلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ عَمَلًا مَّسْكُومًا وَالمُؤْمِنُونَ»
مدونة المهندس المعماري



This foreman manual was originally produced in 1983 and used in the project implementation in 1984 and 1985

ABSTRACT.

Self help construction manual for earthquake resistant stone house. Yemini architecture using cement U blocks. Foundation design and reinforcement. Step by step picture book in English and Arabic languages. Part of a set of five step by step construction manuals for a basic or core house.

Key words: Yemen, stone, architecture, earthquake, reconstruction, self-help, manual, core house.

The architect

Sjoerd Nienhuys, seismic engineer.

website: www.nienhuys.info

المهندس المعماري


Original production 1983

Digitized 2016

FOREMAN MANUAL

THREE ROOFLEVEL

كري - نيس




ماء



على المواد لمن تحضير الا حجار والرمل

ابن) للتلطه و الحصى (الكري) للتلطه

والماء



The beneficiary will prepare the stones, sand for masonry, gravel for concrete and water.





مساحة الدول:


الاسمنت والحديد والخشب العتيق والسلك



فماذج حديد على شكل أقوس لبناء القمريات
فوق الشبايل




The project supplies cement, steel, timber joists, galvanised wire and the project will lend some steel moulds for the windows.



يجب ريش البلوك
طدة ٥ أيام

The cement blocks are watered
during minimum 5 days.


على المواطن توفير عدد كافي من البلوك على شكل مرفق



The beneficiary shall produce sufficient U blocks in advance.

نماذج الحديد التي على شكل أقواس تعمل لبناء القوس الأواس فوق الشايل



The two supports are for loosening the arch mould after masonry of the arches.



يجب رش البناء بالماء يوميا


فتحات فوق الجسر الرابم
للقوية.

The half arch window
above the tie- beam




The masonry has to be watered daily

يجب أن يرتفع القاطع الاوسط
السم عن مستوى الجسر الرابط



The tie-beam
reinforcement
goes around the
vertical wall reinforcement


يوضع حديد التسليح في القناة
التي تعمل من البلاط الذي على شكل U




The reinforcement is placed in the channel formed by the U blocks


مفاسات الحديد التسليح ٨ ملم للجدار الرابطة
 فوق الشباك .
 المنزل المرفق مساحته ٣٥ م^٢

الارقام داخل الدوائر توضح عدد كل نوع من الحديد


حديد الربط ٦ ملم





Starter house
 Reinforcements for tie-beam 8 mm
 Stirrups 6 mm



رسم توضيحي لإلتقاء حديد التسليح
 (٨ ملم) في الأركان مع المقاسات
 حديد ربط كل ٦٠ سم




Corner solution of tie-beam
 Small stirrups every 60 cm.





The overlap of the bars should be minimum 60 cm

يجب التأكد من أن حديد التسليح والسلك المشبك وأسلاك ربط الخشب العدي في أماكنها الصحيحة قبل صب الخرسانة

The galvanised wire-mesh and the galvanised 3 mm wires are to connect the roof strongly to the walls








The double folded galvanized wire should be tied to each timber joist.


The wire-mesh should connect to the first two joists.




Cut the correct lengths of wire-mesh

العدد اللازم من الاسلاك (م^٣) الغير قابلة للصدأ هو (٥٤) ويطول (م^٣) لكل سلك.

Cut the lengths of galvanized wire.




العدد اللازم من اسلاك المشبك (ع) قطع بطول (م^٤) وعرض (م^١).



Place the timber joists at 40 cm centre to centre

Hook the double folded galvanised wire under through the reinforcement bars.




With every thing in the correct position, cast the concrete

1- صب الجوانب التي
بها الشبك
أولاً.

2- يجب ان يند الخب
العدي
3 سم فوق الجدار.

3- المسافات بين
مرآز الخب
العدي 30


4- ضع الاسلاك
حول الخب
العدي دون
تشبيت



The galvanized wire-mesh is folded down on two joists and nailed fixed.

ثبت الخشب العدي على مسافة ٤٠ سم
بين المراتز قبل صب الجسر الرابطة

٣-١٦







التأكد من وضع الخشب العدي في أماكنها الصحيحة قبل الخرسانه

The plywood is nailed on all the timber joists
The wire mesh is extra connected to the joists


المسافات بين مراكز الخشب العدي . ٣٤ .

The plywood sheets do not end on the same joist, they are staggered




يقطع الخشب بالمنشار

Cut a small V in the timber joist.





يسم الشبل مع الخشب

Tie the joist down with the wires.



2. Place a short bar between the wires

قضيبي الحديد




1. Tie beam clockwise.

لف السلك مرتين
الى اليمين

٢-٢٠


لف السلك الى
اليمن



٤


4. Turn the bar clockwise
Tighten the joist

3. Turn the wires anti- clockwise
to fix the steel bar





٣

لف السلك مرتين
الى اليسار




يجب أن يرتفع القامع الأوسط
ما سم عن مستوى الجسر الرابع

The first joists are connected in line
with galvanised sheet metal



The wire-mesh is nailed tight to the joists.

يسر الشبك مع الخشب العري




Overview of the roof construction

Handwritten signature or initials, possibly "E-CE".


The wire-mesh connects the roof joists from two rooms over the wall.

يوضع السلك الحديد
فوق الجدران
الداخلية



يدفع أجر الاسطى عن
المرحلة الثالثة بعد اكتمالها
تماماً وبصورة صحيحة

The third phase is only paid
after the construction is
correctly completed



٣-٢٦